

N° De Parte	MARCA	MODELO	MOTOR	DESCRIPCION	DE:	HASTA:
49873	TOYOTA	FJ CRUISER	V6, 4.0L	Tensor Banda Multi-V	2009	2014
49874	TOYOTA	CAMRY	V6, 3.5L	Tensor Banda Multi-V	2017	2017
		HIGHLANDER	V6, 3.5L	Tensor Banda Multi-V	2017	2022
		SIENNA	L4, 2.5L	Tensor Banda Multi-V	2021	2022
			V6, 3.5L	Tensor Banda Multi-V	2017	2020
49875	LEXUS	ES250	L4, 2.5L	Tensor Banda Multi-V; Alt	2022	2022
	TOYOTA	CAMRY	L4, 2.5L	Tensor Banda Multi-V; Alt	2018	2022
		RAV4	L4, 2.5L	Tensor Banda Poly-V	2018	2021
49876	FORD	MUSTANG	V8, 5.0L	Tensor Banda Multi-V	2018	2021
			V8, 5.2L	Tensor Banda Multi-V	2016	2022
49878	BMW	330I	L4, 2.0L	Tensor Banda Multi-V; Alt	2017	2021
		340I	L6, 3.0L	Tensor Banda Multi-V; Alt	2016	2018
		430I	L4, 2.0L	Tensor Banda Multi-V; Alt	2017	2022
		440I	L6, 3.0L	Tensor Banda Multi-V; Alt	2017	2020
		740I	L6, 3.0L	Tensor Banda Multi-V; Alt	2016	2021
		M240I	L6, 3.0L	Tensor Banda Multi-V; Alt	2017	2020
		M240I XDRIVE	L6, 3.0L	Tensor Banda Multi-V; Alt	2017	2020
		M340I XDRIVE	L6, 3.0L	Tensor Banda Multi-V; Alt	2020	2021
		M440I	L6, 3.0L	Tensor Banda Multi-V; Alt	2021	2022
		X1	L4, 2.0L	Tensor Banda Multi-V; Alt	2020	2021
		X2	L4, 2.0L	Tensor Banda Multi-V; Alt	2018	2022
		X3	L4, 2.0L	Tensor Banda Multi-V; Alt	2018	2019
			L6, 3.0L	Tensor Banda Multi-V; Alt	2018	2021
		X4	L4, 2.0L	Tensor Banda Multi-V; Alt	2019	2021
			L6, 3.0L	Tensor Banda Multi-V; Alt	2019	2021
	X5	L6, 3.0L	Tensor Banda Multi-V; Alt	2019	2019	
		MINI	COOPER CLUBMAN	L4, 2.0L	Tensor Banda Multi-V; Alt	2020
		COOPER COUNTRYMAN	L4, 2.0L	Tensor Banda Multi-V; Alt	2020	2022

OE Technology series

Nuevos Productos Noviembre 2022

Tensores – Sistema de Accesorios



N° De Parte	MARCA	MODELO	MOTOR	DESCRIPCION	DE:	HASTA:
49879	AUDI	RS5	V6, 2.9L	Tensor Banda Poly-V; Alt	2018	2022
		S4	V6, 3.0L	Tensor Banda Poly-V; Alt	2018	2018
		S5	V6, 3.0L	Tensor Banda Poly-V; Alt	2018	2022
		SQ5	V6, 3.0L	Tensor Banda Poly-V; Alt	2018	2022
48025	AUDI	A3	L4, 1.4L	Tensor Banda de Tiempo	2012	2020
		Q3	L4, 1.4L	Tensor Banda de Tiempo	2016	2018
		A1	L4, 1.4L	Tensor Banda de Tiempo	2011	2018
		Q2	L4, 1.4L	Tensor Banda de Tiempo	2018	2022
	VOLKSWAGEN	TIGUAN	L4, 1.4L	Tensor Banda de Tiempo	2015	2022
		CADDY	L4, 1.6L	Tensor Banda de Tiempo	2016	2020
		GOLF	L4, 1.4L	Tensor Banda de Tiempo	2012	2017
		POLO	L4, 1.4L	Tensor Banda de Tiempo	2012	2014
			L4, 1.6L	Tensor Banda de Tiempo	2015	2022
			L4, 1.2L	Tensor Banda de Tiempo	2014	2017
		UP!	L3, 1.0L	Tensor Banda de Tiempo	2016	2018
	SEAT	ARONA	L4, 1.6L	Tensor Banda de Tiempo	2018	2022
		ATECA	L4, 1.4L	Tensor Banda de Tiempo	2017	2022
		IBIZA	L4, 1.6L	Tensor Banda de Tiempo	2017	2022
			L4, 1.2L	Tensor Banda de Tiempo	2013	2017
		LEON	L4, 1.4L	Tensor Banda de Tiempo	2013	2020
		TOLEDO	L4, 1.4L	Tensor Banda de Tiempo	2015	2019
		L4, 1.6L	Tensor Banda de Tiempo	2015	2019	
		L3, 1.0L	Tensor Banda de Tiempo	2018	2019	

OE Technology series

Nuevos Productos Noviembre 2022

Tensores – Sistema de Accesorios



Contacto


Circuito exportación 330-C
Parque Industrial Tres Naciones
San Luis Potosí, S.L.P. Mexico
C.P. 78395

México

(Dentro de México)
800-439-7373
(Fuera de México)
+52-444-500-2694

49873	49874	49875	49876	49878	49879
					

48025



OE Technology series

Nuevos Productos Noviembre 2022
Tensores – Sistema de Accesorios

