

20



MÁS VENDIDOS

UNA GUÍA DE NUESTROS PRODUCTOS CON PEDIGRÍ DE EO,
CON LAS MARCAS Y MODELOS DE AUTO QUE NOS RESPALDAN.



CHEVROLET

AVEO

	# PARTE	MOTOR	DE	A
Banda de Tiempo	40338	L4, 1.6L	2009	2018
Tensor Banda de Tiempo	48019	L4, 1.6L	2009	2018
Tensor Banda Multi-V	49482	L4, 1.6L	2009	2018
Banda Multi-V; Alt, C/ DH	4040252	L4, 1.6L	2009	2018
Banda Multi-V; Alt, S/ AC	4050570	L4, 1.6L	2009	2018
Banda Multi-V; Alt, C/ AC	4050617	L4, 1.6L	2009	2018
Kit de Distribución	GTK0338	L4, 1.6L	2009	2018

CHEVROLET

SONIC

	# PARTE	MOTOR	DE	A
Tensor Banda Multi-V	49804	L4, 1.6L	2014	2016
Banda Multi-V; Alt	4060545	L4, 1.6L	2014	2016
Banda de Tiempo	40338	L4, 1.6L	2012	2017
Tensor Banda de Tiempo	48019	L4, 1.6L	2012	2017
Banda Multi-V; Alt, C/ DH	4040250	L4, 1.6L	2012	2017
Banda Multi-V; Alt, S/ AC	4050570	L4, 1.6L	2012	2017
Banda Multi-V; Alt, C/ AC	4050617	L4, 1.6L	2012	2017
Kit de Distribución	GTKWP338	L4, 1.6L	2012	2017

CHEVROLET

SPARK

	# PARTE	MOTOR	DE	A
Banda Multi-V; AC	4040330	L4, 1.2L	2013	2017
Banda Multi-V; Alt	4040378	L4, 1.2L	2011	2017
Banda Multi-V; Alt	4060505	L4, 1.2L	2014	2014
Banda Multi-V; Alt	4060545	L4, 1.2L	2016	2016
Banda Multi-V Stretch; AC	40403175	L4, 1.2L	2014	2015
Banda Multi-V Stretch; Alt y BA	40503395	L4, 1.2L	2014	2015

CHEVROLET

TORNADO

	# PARTE	MOTOR	DE	A
Banda de Tiempo	40203	L4, 1.8L	2011	2019
Tensor Banda de Tiempo	48014	L4, 1.8L	2011	2019
Tensor Banda Multi-V	49264	L4, 1.8L	2011	2019
Banda Multi-V; S/ AC	4050690	L4, 1.8L	2011	2019
Banda Multi-V; Alt, C/ AC	4050715	L4, 1.8L	2011	2019

DODGE

ATTITUDE

	# PARTE	MOTOR	DE	A
Banda Multi-V; Alt	4060495	L4, 1.6L	2013	2014

FORD

EXPLORER

	# PARTE	MOTOR	DE	A
Tensor Banda Multi-V	49450	V6, 3.5L	2011	2019
Banda Multi-V; Alt	4060450	V6, 3.5L	2011	2019

FORD

F-150

	# PARTE	MOTOR	DE	A
Tensor Banda Multi-V	49489	V6, 3.5L	2015	2017
Banda Multi-V; Alt & BA	4060547	V6, 3.5L	2015	2017
Tensor Banda Multi-V	49489	V6, 3.7L	2011	2014
Banda Multi-V; AC	4040360	V6, 3.7L	2011	2013-2014
Banda Multi-V; Alt	4060547	V6, 3.7L	2011	2012
Banda Multi-V; Alt & BA	4060547	V6, 3.7L	2013	2014
Banda Multi-V Stretch; AC	40403715	V6, 3.7L	2012	2014
Tensor Banda Multi-V	49821	V8, 5.0L	2015	2017
Banda Multi-V; AC	4060335	V8, 5.0L	2012	2017
Banda Multi-V; Alt	4060640	V8, 5.0L	2011	2011
Banda Multi-V; Alt & BA	4060640	V8, 5.0L	2012	2015

FORD	FOCUS
------	-------

	# PARTE	MOTOR	DE	A
Polea Clutch Alternador	49943	L4, 2.0L	2012	2016
Banda Multi-V; Alt & BA	4040512	L4, 2.0L	2012	2018
Banda Multi-V; Alt & BA	4040535	L4, 2.0L	2013	2018
Banda Multi-V Stretch; AC	40403555	L4, 2.0L	2013	2018
Banda Multi-V Stretch; AC	40502805	L4, 2.0L	2012	2018
Banda Multi-V; Alt & BA	4040535	L4, 2.3L	2016	2018

FORD	RANGER
------	--------

	# PARTE	MOTOR	DE	A
Banda de Tiempo	40276	L4, 2.3L	1996	1997
Tensor Banda Multi-V	49243	L4, 2.3L	1996-1997	2001-2012
Banda Multi-V; S/ AC, S/ DH	4060415	L4, 2.3L	1996	1997
Banda Multi-V; DH, S/ AC	4060695	L4, 2.3L	1996	1997
Banda Multi-V; DH, S/ AC (Opcional)	4060696	L4, 2.3L	1996	1997
Banda Multi-V; Alt, S/ AC	4060730	L4, 2.3L	2001	2012
Banda Multi-V; AC, C/DH	4060817	L4, 2.3L	1996	1997
Banda Multi-V; Alt	4060822	L4, 2.3L	2009	2011
Banda Multi-V; Alt, C/ AC (Opcional)	4060825	L4, 2.3L	2001	2012
Banda Multi-V; Alt, C/ AC	4060827	L4, 2.3L	2001	2012
Kit de Distribución	GTK0276	L4, 2.3L	1996	1997
Banda de Tiempo	40276	L4, 2.5L	1998	2000
Tensor Banda Multi-V	49243	L4, 2.5L	1998	2000
Banda Multi-V; Alt, C/ DH	4060695	L4, 2.5L	1998	2000
Banda Multi-V; Alt, C/ DH (Opcional)	4060696	L4, 2.5L	1998	2000
Banda Multi-V; Alt, C/ DH, C/ AC	4060822	L4, 2.5L	1998	2000
Kit de Distribución	GTK0276	L4, 2.5L	1998	2000
Tensor Banda Multi-V	49220	V6, 3.0L	1996	1996
Tensor Banda Multi-V	49385	V6, 3.0L	1997	2008
Banda Multi-V; Alt, S/ AC	4060855	V6, 3.0L	1998	2008
Banda Multi-V; S/ AC	4060858	V6, 3.0L	2000	2001
Banda Multi-V; DH, S/ AC	4060872	V6, 3.0L	1996	1997
Banda Multi-V; Alt, C/ AC	4060882	V6, 3.0L	1998	2008
Banda Multi-V; AC, C/DH (Opcional)	4060894	V6, 3.0L	1996	1997
Banda Multi-V; AC, C/DH	4060895	V6, 3.0L	1996	1997

NISSAN	MARCH
--------	-------

	# PARTE	MOTOR	DE	A
Banda Multi-V; Alt	4070448	L4, 1.6L	2012	2019

NISSAN	ALTIMA
--------	--------

	# PARTE	MOTOR	DE	A
Tensor Banda Multi-V	49343	L4, 2.5L	2013	2018
Banda Multi-V; Alt	4060562F	L4, 2.5L	2013	2018
Tensor Banda Multi-V	49816	V6, 3.5L	2013	2018
Banda Multi-V; Alt	4070407F	V6, 3.5L	2013	2018

NISSAN	SENTRA
--------	--------

	# PARTE	MOTOR	DE	A
Tensor Banda Multi-V	49467	L4, 1.8L	2013	2018
Banda Multi-V; Alt	4060480F	L4, 1.8L	2013	2018

NISSAN	TIIDA
--------	-------

	# PARTE	MOTOR	DE	A
Tensor Banda Multi-V	49467	L4, 1.6L	2013	2018
Banda Multi-V; S/ AC	4070415	L4, 1.6L	2013	2018
Banda Multi-V; Alt	4070448	L4, 1.6L	2016	2016
Tensor Banda Multi-V	49467	L4, 1.8L	2007	2018
Banda Multi-V; Alt	4060435	L4, 1.8L	2007	2018
Banda Multi-V; Alt	4060475	L4, 1.8L	2007	2018

NISSAN	TSURU III
--------	-----------

	# PARTE	MOTOR	DE	A
Banda de Tiempo	40077	L4, 1.6L	1991	1997
Banda Multi-V; Alt, T.A.	4040315	L4, 1.6L	2010	2017
Banda Multi-V; Alt, S/ AC	4040317	L4, 1.6L	2006	2015
Banda Multi-V; Alt, C/DH	4040319	L4, 1.6L	1995	2017
Banda Multi-V; AC	4040325	L4, 1.6L	2001	2015
Banda Multi-V; Alt	4040360	L4, 1.6L	2000	2008
Banda Multi-V; DH, AC	4040360	L4, 1.6L	2009	2009
Banda Multi-V; Alt, T.M.	4040360	L4, 1.6L	2010	2015
Banda Multi-V; AC	4040400	L4, 1.6L	2000	2008



NISSAN
VERSA

	# PARTE	MOTOR	DE	A
Banda Multi-V; Alt	4070443	L4, 1.6L	2012	2019

NISSAN
NP300

	# PARTE	MOTOR	DE	A
Banda en V; Alt, C/ Vent (Opcional)	15364	L4, 2.4L	2019	2015
Banda en V; Alt, C/ Vent (Opcional)	15365	L4, 2.4L	2019	2015
Banda en V; Alt, C/ Vent (Opcional)	15366	L4, 2.4L	2019	2015
Banda en V; AC (Opcional)	17365	L4, 2.4L	2019	2015
Banda en V Laminada; Alt, C/ Ventilador	15365L	L4, 2.4L	2019	2015
Banda en V Laminada; AC	17365L	L4, 2.4L	2019	2015
Banda en V; Compresor	17355	DIESEL L4, 2.5L	2019	2015

VOLKSWAGEN
GOL

	# PARTE	MOTOR	DE	A
Tensor Banda de Tiempo	48907	L4, 1.6L	2009	2019
Banda Multi-V Stretch; AC	4030312S	L4, 1.6L	2009	2019
Banda Multi-V Stretch; Alt	4060285S	L4, 1.6L	2009	2019
Banda Multi-V Stretch; C/ AC, S/ DH	4060299S	L4, 1.6L	2009	2019
Banda Multi-V Stretch; C/ AC, C/ DH	4060472S	L4, 1.6L	2009	2019
Banda de Tiempo	G1233H	L4, 1.6L	2009	2019

VOLKSWAGEN
JETTA

	# PARTE	MOTOR	DE	A
Banda Multi-V; Alt	4060433	L4, 1.8L	2016	2017
Banda de Tiempo	40296	L4, 2.0L	2015	2015
Tensor Banda Multi-V	49492	L4, 2.0L	2014	2014
Banda Multi-V; Turbo	4060440	L4, 2.0L	2014	2013
Banda Multi-V; S/ Turbo	4060470	L4, 2.0L	2010	2015
Kit de Distribución	GTK0296	L4, 2.0L	1999	2013
Kit de Distribución	GTKWP296	L4, 2.0L	1999	2013
Tensor Banda Multi-V	49444	L5, 2.5L	2014	2015
Tensor Banda Multi-V	49445	L5, 2.5L	2014	2015
Banda Multi-V; AC	4050365	L5, 2.5L	2011	2015
Banda Multi-V; AC (Opcional)	4050368	L5, 2.5L	2011	2015
Banda Multi-V Doble; Alt	D4050610	L5, 2.5L	2011	2015
Banda de Tiempo	40342	DIESEL L4, 2.0L	2011	2014
Tensor Banda de Tiempo	48020	DIESEL L4, 2.0L	2011	2014
Tensor Banda Multi-V	49440	DIESEL L4, 2.0L	2011	2014
Banda Multi-V; Alt	4060420	DIESEL L4, 2.0L	2011	2014
Kit de Distribución	GTK0342	DIESEL L4, 2.0L	2011	2014
Kit de Distribución	GTKWP342	DIESEL L4, 2.0L	2011	2014

VOLKSWAGEN
VENTO

	# PARTE	MOTOR	DE	A
Polea Clutch Alternador	49703	L4, 1.6L	2014	2019
Banda Multi-V; Alt, C/ AC	4060682	L4, 1.6L	2014	2019
Polea Clutch Alternador	49703	DIESEL L4, 1.6L	2014	2019

HONDA
CR-V

	# PARTE	MOTOR	DE	A
Polea Clutch Alternador	49958	L4, 2.4L	2015	2018
Banda Multi-V; Alt	4070565	L4, 2.4L	2015	2018



Herramientas Continental

SOLUCIONES PARA TIENDA.

Continental ofrece un catálogo de herramientas que proporcionan soluciones para la tienda y simplifican la instalación del producto.

Herramientas como nuestro medidor de uso fácil le dice a usted y a sus clientes cuándo es el momento de reemplazar una banda.

Vea el video del medidor de banda en acción:

<https://www.youtube.com/watch?v=0emTmeDGIik>



Herramienta
08005 para instalar
bandas stretch



Guía de Medición
de banda
Insta-Find
08000




Kit de
Herramienta
OAD y OAP
08006



Herramienta de
Corte de Manguera
65090 y 65092



Herramienta
Kriket



EZ-Coil



Abrazaderas



Reductores



Conectores

Power Transmission Group

Segmento de Mercado

Reemplazo Automotriz

Contacto

Continental

703 S. Cleveland Massillon Road

Fairlawn, OH 44333-3023 U.S.A.

1-800-869-0435

Contacto

Canadá

(Solamente Francés)

1-888-275-4397

México

(Dentro de México)

800-439-7373

México

(Fuera de México)

+52-444-500-2694



Descarga la APP
Catálogo de
Partes **OE**

Disponible en
App Store

Disponible en
Google Play

D I S T R I B U I D O R