

### Contacto

Circuito exportación 330-C  
Parque Industrial Tres Naciones  
San Luis Potosí, S.L.P. Mexico  
C.P. 78395

### México

(Dentro de México)  
**800-439-7373**  
(Fuera de México)  
**+52-444-500-2694**

N° De Parte	MARCA	MODELO	MOTOR	DESCRIPCION	DE:	HASTA:
<b>VD1105</b>	<i>BMW</i>	X5	<i>Diesel L6, 3.0L</i>	Amortiguador de Torsión (Damper)	2009	2013
<b>VD1122</b>	<i>MINI</i>	COOPER	<i>L4, 1.6L</i>	Amortiguador de Torsión; Base, Clubman, Pepper, Salt (Damper)	2007	2008
	<i>TOYOTA</i>	YARIS	<i>L4, 1.5L</i>	Amortiguador de Torsión (Damper)	2010	2018
<b>VD1148</b>	<i>MINI</i>	COOPER	<i>L4, 1.6L</i>	Amortiguador de Torsión (Damper)	2002	2006
				Amortiguador de Torsión; S, S chill, S Clubman, S Hot Chilli, S Aalt (Damper)	2007	2008
<b>VD1150</b>	<i>MINI</i>	COOPER	<i>L4, 1.6L</i>	Polea Bomba Agua	2002	2015
		COOPER COUNTRYMAN	<i>L4, 1.6L</i>	Polea Bomba Agua	2011	2016
		COOPER PACEMAN	<i>L4, 1.6L</i>	Polea Bomba Agua	2013	2016

## OE Technology series

Nuevos Productos Diciembre 2022  
Sistema de Accesorios



**Contacto**

Circuito exportación 330-C  
Parque Industrial Tres Naciones  
San Luis Potosí, S.L.P. Mexico  
C.P. 78395

**México**

(Dentro de México)  
**800-439-7373**  
(Fuera de México)  
**+52-444-500-2694**

**VD1105**



**VD1122**



**VD1148**



**VD1150**



**OE Technology series**

Nuevos Productos Diciembre 2022  
Sistema de Accesorios

